



*Bild 3 – De två stolparna synliga.*



*Bild 4 – Skärmen var ihålig bakom lockpanelen. De inre tvärgående reglarna kan ses.*